

Anwendungstechnik / Schnittdaten

Application de la technologie / Données de coupe

Applicazione della tecnologia / Parametri di lavoro

Application technology / Cutting data

Anwendungstechnik

Application de la technologie
Applicazione della tecnologia
Application technology

Schnittdaten

Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Anwendungen und Werkstoffgruppen

Applications et groupe des matériaux
Applicazioni e gruppi di materiali
Applications and workpiece materials

Spiralbohrer

Foret hélicoïdal
Punta elicoidale
Twist drill

Bearbeitungsverfahren Mikrobohren

Procédures d'usinage pour micro perçage
Metodo di lavorazione per micro forature
Machining process for micro drilling

Zentrierbohren

Centre de perçage
Centraggio
Center drill

Bohreraustritt und Kühlung

Sortie de foret et refroidissement
Uscita punta e raffreddamento
Drill exit and cooling

Bearbeitungsverfahren Tieflochbohren, Schritt für Schritt

Procédures d'usinage pour perçage profond, pas à pas
Metodo di lavorazione per foratura profonda, passo per passo
Machining process for deep-hole drilling, step by step

159

192

195

196

197

198

199

Erklärung Schnittdaten

Explication données de coupe
Spiegazione parametri di lavoro
Explication cutting data

Formel Schnittgeschwindigkeit v:

Formule vitesse de coupe v:

Formula velocità di taglio v:

Formula cutting speed v:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

Formel Drehzahl n:

Formule vitesse n:

Formula giri n:

Formula spindle speed n:

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi}$$

Bohrer, Reibahlen

Forets, alésoir

Punte, alesatore

Drill, reamer

Vc = Schnittgeschwindigkeit in m/min
Vitesse de coupe en m/min
Velocità di taglio in m/min
Cutting speed in m/min

Vf = Vorschubgeschwindigkeit mm/U
Avance en mm/t
Avanzamento in mm/g
Cutting feed in mm/rev

Vc = Schnittgeschwindigkeit in m/min
Vitesse de coupe en m/min
Velocità di taglio in m/min
Cutting speed in m/min

fz = Vorschubgeschwindigkeit in mm/Zahn
Avance en mm/dent
Avanzamento in mm/tagliente
Cutting speed in mm/tooth

Vf = Vorschubgeschwindigkeit mm/U = fz × Z × n
Avance en mm/t = fz × d × n
Avanzamento in mm/g = fz × d × n
Cutting speed in mm/rev = fz × t × n

ap = Schnitttiefe
Profondeur de coupe
Profondità di taglio
Cutting depth

ae = Schnittbreite
Largeur de coupe
Larghezza di taglio
Cutting width

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

50806 / 50809

Mat.	\varnothing 0.50–1.00	\varnothing 1.10–2.90	\varnothing 3.00–6.00
P1	Vc fz	15–25 0.020–0.080	25–40 0.060–0.140
P2	Vc fz	12–20 0.010–0.060	20–35 0.040–0.120
P3	Vc fz	8–18 0.010–0.040	12–30 0.030–0.090
M1	Vc fz	6–12 0.020–0.050	10–20 0.030–0.070
M2	Vc fz	5–10 0.010–0.040	8–16 0.030–0.060
K1	Vc fz	15–25 0.010–0.050	25–40 0.030–0.080
K2	Vc fz	12–20 0.010–0.040	20–35 0.030–0.060
N1	Vc fz	30–45 0.030–0.080	45–60 0.060–0.120
N2	Vc fz	20–35 0.040–0.080	30–45 0.070–0.150
N3	Vc fz	15–30 0.020–0.070	25–40 0.060–0.120
N4	Vc fz	15–25 0.010–0.050	25–40 0.030–0.08
N5	Vc fz	30–45 0.040–0.080	45–60 0.070–0.130
N6	Vc fz	15–30 0.010–0.040	25–40 0.038–0.065
N7	Vc fz	15–25 0.010–0.040	25–40 0.030–0.080
N8	Vc fz	8–18 0.010–0.040	12–30 0.020–0.050
S1	Vc fz	20–35 0.010–0.040	30–45 0.020–0.0560
S2	Vc fz		
H1	Vc fz		
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz	20–35 0.020–0.060	30–45 0.050–0.120
02	Vc fz		
03	Vc fz		

56005

Mat.	\varnothing 0.10–30	\varnothing 0.35–80	\varnothing 0.85–150
P1	Vc fz	8–18 0.001–0.003	15–30 0.002–0.010
P2	Vc fz	6–16 0.001–0.002	12–25 0.002–0.008
P3	Vc fz	6–13 0.001–0.002	10–20 0.002–0.005
M1	Vc fz	5–12 0.001–0.002	10–18 0.002–0.005
M2	Vc fz	5–10 0.001–0.002	8–15 0.002–0.004
K1	Vc fz	8–18 0.003–0.008	15–30 0.006–0.010
K2	Vc fz	6–16 0.002–0.004	12–25 0.005–0.008
N1	Vc fz	12–20 0.001–0.004	18–35 0.003–0.008
N2	Vc fz	10–18 0.002–0.005	15–30 0.004–0.010
N3	Vc fz	8–18 0.002–0.005	15–30 0.004–0.008
N4	Vc fz	8–18 0.001–0.004	15–30 0.003–0.006
N5	Vc fz	12–20 0.002–0.005	18–35 0.004–0.010
N6	Vc fz	8–18 0.002–0.005	15–30 0.004–0.008
N7	Vc fz	8–18 0.002–0.005	15–30 0.004–0.008
N8	Vc fz	6–13 0.001–0.004	10–20 0.002–0.007
S1	Vc fz	15–30 0.002–0.006	28–45 0.005–0.010
S2	Vc fz		
H1	Vc fz		
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz	8–18 0.005–0.010	15–30 0.008–0.015
02	Vc fz		
03	Vc fz		

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 56030 / 56033

Mat.	\varnothing 0.03–1.0	\varnothing 0.11–50	\varnothing 0.51–80	\varnothing 0.81–150	\varnothing 1.51–200
P1	Vc fz	1.5–5 0.001–0.003	4–10 0.002–0.010	10–30 0.008–0.015	30–60 0.012–0.025
P2	Vc fz	1.2–4 0.001–0.002	3.5–8 0.002–0.008	8–25 0.007–0.013	25–50 0.010–0.022
P3	Vc fz	1–3 0.001–0.002	3–6 0.002–0.007	6–20 0.006–0.012	20–45 0.009–0.020
M1	Vc fz	1.2–4 0.001–0.002	3.5–8 0.002–0.007	8–20 0.005–0.010	20–45 0.016–0.025
M2	Vc fz	1–3 0.001–0.002	3–6 0.002–0.005	5–15 0.005–0.008	15–30 0.007–0.015
K1	Vc fz	1.5–5 0.001–0.004	4–10 0.003–0.008	10–30 0.006–0.012	30–60 0.010–0.022
K2	Vc fz	1.2–4 0.001–0.003	3.5–8 0.002–0.007	8–25 0.005–0.011	25–50 0.009–0.020
N1	Vc fz	2–6 0.001–0.003	5–15 0.002–0.006	15–40 0.005–0.010	40–70 0.008–0.018
N2	Vc fz	1.8–5.5 0.001–0.003	5–15 0.002–0.007	15–40 0.006–0.012	40–65 0.011–0.020
N3	Vc fz	1.5–5 0.001–0.002	4–12 0.002–0.006	12–30 0.005–0.010	30–60 0.009–0.018
N4	Vc fz	1.5–5 0.001–0.002	4–12 0.002–0.005	12–30 0.004–0.008	30–60 0.007–0.015
N5	Vc fz	2–6 0.001–0.003	5–15 0.002–0.006	15–35 0.005–0.010	35–65 0.009–0.018
N6	Vc fz	1.5–5 0.001–0.003	4–12 0.002–0.005	12–30 0.004–0.009	30–60 0.008–0.015
N7	Vc fz	1.5–5 0.001–0.002	4–12 0.002–0.004	12–30 0.003–0.008	30–60 0.006–0.013
N8	Vc fz	1–3 0.001–0.002	3–6 0.002–0.004	6–20 0.006–0.006	20–45 0.005–0.011
S1	Vc fz	0.8–5 0.001–0.002	4–7 0.002–0.004	7–15 0.003–0.008	15–30 0.007–0.015
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
01	Vc fz	1.5–5 0.001–0.003	4–10 0.003–0.008	10–25 0.007–0.015	20–35 0.013–0.025
02	Vc fz				
03	Vc fz				

Art. 56036

Mat.	\varnothing 0.40–90	\varnothing 1.00–190	\varnothing 2.00–300
P1	Vc fz	40–80 0.020–0.050	80–130 0.050–0.090
P2	Vc fz	35–75 0.015–0.040	70–100 0.040–0.080
P3	Vc fz	35–50 0.010–0.020	50–90 0.020–0.060
M1	Vc fz	30–40 0.005–0.008	40–80 0.008–0.040
M2	Vc fz	20–30 0.005–0.008	30–70 0.008–0.040
K1	Vc fz	50–100 0.020–0.050	100–150 0.040–0.100
K2	Vc fz	40–80 0.015–0.040	80–130 0.040–0.080
N1	Vc fz	60–90 0.020–0.040	90–140 0.030–0.070
N2	Vc fz	60–120 0.020–0.040	120–150 0.040–0.090
N3	Vc fz	60–120 0.020–0.040	120–150 0.040–0.090
N4	Vc fz	40–70 0.018–0.035	70–100 0.035–0.070
N5	Vc fz	60–120 0.025–0.050	120–150 0.050–0.100
N6	Vc fz		
N7	Vc fz		
N8	Vc fz		
S1	Vc fz	30–40 0.015–0.030	40–80 0.025–0.080
S2	Vc fz		
H1	Vc fz	15–25 0.005–0.015	20–35 0.015–0.030
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz		
02	Vc fz		
03	Vc fz		

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 16004

Mat.		ø 0.10–0.30	ø 0.35–0.50	ø 0.55–0.80	ø 0.85–1.50
P1	Vc fz	1.0–2.0 0.001–0.005	2.0–5.5 0.004–0.007	3.5–11 0.006–0.011	9.0–15 0.010–0.015
P2	Vc fz	0.8–1.5 0.001–0.003	1.2–4.0 0.002–0.006	3.5–8.0 0.005–0.007	7.0–12 0.006–0.010
P3	Vc fz	0.5–1.2 0.001–0.002	1.0–3.5 0.002–0.004	2.0–5.0 0.003–0.006	3.0–7.5 0.005–0.010
M1	Vc fz	0.8–1.5 0.001–0.002	1.2–4.0 0.002–0.004	3.5–8.0 0.003–0.006	7.0–12 0.005–0.010
M2	Vc fz	0.5–1.2 0.001–0.002	1.0–3.5 0.002–0.004	2.0–5.0 0.003–0.005	3.0–7.5 0.004–0.008
K1	Vc fz	1.0–2.0 0.001–0.005	2.0–5.5 0.004–0.008	3.5–11 0.007–0.011	9.0–15 0.010–0.015
K2	Vc fz	0.8–1.5 0.001–0.003	1.2–4.0 0.002–0.006	3.5–8.0 0.005–0.007	7.0–12 0.006–0.010
N1	Vc fz	1.0–2.0 0.001–0.006	2.0–5.5 0.005–0.010	3.5–11 0.008–0.015	9.0–15 0.013–0.025
N2	Vc fz	0.8–1.5 0.002–0.006	1.2–4.0 0.005–0.010	3.5–8.0 0.008–0.015	7.0–12 0.013–0.025
N3	Vc fz				
N4	Vc fz				
N5	Vc fz	1.0–2.0 0.002–0.006	2.0–5.5 0.005–0.010	3.5–11 0.008–0.015	9.0–15 0.013–0.020
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
01	Vc fz				
02	Vc fz				
03	Vc fz				

Art. 50695/50699

Mat.		ø 0.05–0.30	ø 0.31–0.50	ø 0.51–0.80	ø 0.81 + 1.20	ø 1.21–2.00
P1	Vc fz	1.0–6.0 0.001–0.004	6.0–15 0.003–0.008	10–23 0.007–0.013	23–60 0.012–0.018	23–60 0.016–0.025
P2	Vc fz	1.0–6.0 0.001–0.003	2.0–10 0.002–0.007	3.5–16 0.006–0.012	7.0–30 0.010–0.016	7.0–30 0.014–0.022
P3	Vc fz	0.5–5.0 0.001–0.002	1.0–8.0 0.002–0.006	2.5–13 0.005–0.010	5.0–25 0.008–0.014	5.0–25 0.012–0.020
M1	Vc fz	0.5–3.0 0.001–0.002	1.0–6.0 0.002–0.005	4.0–10 0.004–0.008	8.0–18 0.007–0.012	8.0–18 0.010–0.016
M2	Vc fz					
K1	Vc fz	2.0–8.0 0.001–0.004	6.0–15 0.003–0.008	10–23 0.007–0.013	23–60 0.012–0.018	23–60 0.016–0.025
K2	Vc fz	1.0–6.0 0.001–0.003	2.0–10 0.002–0.007	3.5–16 0.006–0.012	7.0–30 0.010–0.016	7.0–30 0.014–0.022
N1	Vc fz					
N2	Vc fz	3.0–16 0.001–0.004	8.0–26 0.004–0.007	13–55 0.007–0.011	30–100 0.010–0.016	30–100 0.015–0.022
N3	Vc fz	2.5–13 0.001–0.004	6.0–22 0.004–0.006	10–40 0.005–0.010	20–80 0.009–0.015	20–80 0.014–0.020
N4	Vc fz	2.0–8.0 0.001–0.002	6.0–15 0.002–0.005	10–23 0.004–0.008	23–60 0.007–0.017	23–60 0.010–0.016
N5	Vc fz	3.0–16 0.001–0.004	8.0–26 0.004–0.006	13–55 0.005–0.010	30–100 0.009–0.015	30–100 0.014–0.020
N6	Vc fz					
N7	Vc fz	2.0–8.0 0.001–0.004	6.0–15 0.004–0.006	10–23 0.005–0.010	23–60 0.009–0.015	23–60 0.014–0.020
N8	Vc fz	1.0–6.0 0.001–0.002	2.0–10 0.002–0.005	3.5–16 0.004–0.008	7.0–30 0.007–0.010	7.0–30 0.008–0.013
S1	Vc fz					
S2	Vc fz					
H1	Vc fz					
H2	Vc fz					
H3	Vc fz					
01	Vc fz					
02	Vc fz					
03	Vc fz					

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 51200

Mat.		ø 0.03–0.30	ø 0.31–0.50	ø 0.51–1.00	ø 1.01–2.00	ø 2.01–3.00
P1	Vc fz	1.5–5 0.001–0.004	4–10 0.003–0.008	10–30 0.007–0.015	30–60 0.014–0.025	30–60 0.023–0.035
P2	Vc fz	1.2–4 0.001–0.003	3.5–8 0.002–0.007	8–25 0.006–0.014	25–50 0.012–0.023	25–50 0.021–0.032
P3	Vc fz	1–3 0.001–0.002	3–6 0.002–0.006	6–20 0.005–0.013	20–45 0.011–0.020	20–45 0.018–0.030
M1	Vc fz	1.2–4 0.001–0.002	3.5–8 0.002–0.005	8–20 0.004–0.011	20–45 0.010–0.018	20–45 0.016–0.028
M2	Vc fz	1–3 0.001–0.002	3–6 0.002–0.004	5–15 0.003–0.009	15–30 0.008–0.016	15–30 0.016–0.028
K1	Vc fz	1.5–5 0.001–0.004	4–10 0.003–0.008	10–30 0.007–0.015	30–60 0.014–0.025	30–60 0.023–0.035
K2	Vc fz	1.2–4 0.001–0.003	3.5–8 0.002–0.007	8–25 0.006–0.014	25–50 0.012–0.022	25–50 0.020–0.032
N1	Vc fz	2–6 0.001–0.003	5–15 0.002–0.006	15–40 0.005–0.013	40–70 0.012–0.020	40–70 0.018–0.030
N2	Vc fz	1.8–5.5 0.001–0.004	5–15 0.003–0.007	15–40 0.006–0.015	40–65 0.014–0.022	40–65 0.020–0.035
N3	Vc fz	1.5–5 0.001–0.004	4–12 0.003–0.006	12–30 0.006–0.013	30–60 0.012–0.020	30–60 0.018–0.032
N4	Vc fz	1.5–5 0.001–0.002	4–12 0.002–0.005	12–30 0.004–0.010	30–60 0.009–0.016	30–60 0.015–0.025
N5	Vc fz	2–6 0.001–0.004	5–15 0.003–0.006	15–35 0.005–0.013	35–65 0.012–0.020	35–65 0.018–0.032
N6	Vc fz	1.5–5 0.001–0.002	4–12 0.002–0.005	12–30 0.004–0.010	30–60 0.009–0.016	30–60 0.015–0.020
N7	Vc fz	1.5–5 0.001–0.004	4–12 0.003–0.006	12–30 0.005–0.012	30–60 0.011–0.018	30–60 0.016–0.025
N8	Vc fz	1–3 0.001–0.002	2.5–6 0.002–0.005	6–20 0.004–0.009	20–45 0.008–0.013	20–45 0.012–0.018
S1	Vc fz	0.8–5 0.001–0.003	4–7 0.002–0.006	7–15 0.005–0.013	15–30 0.012–0.020	15–30 0.018–0.030
S2	Vc fz					
H1	Vc fz					
H2	Vc fz					
H3	Vc fz					

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50620 / 50621

Mat.	Ø 0.20–0.50	Ø 0.51–1.00	Ø 1.01–2.00
P1	Vc fz	6–15 0.001–0.007	15–35 0.006–0.012
P2	Vc fz	5–13 0.001–0.005	13–30 0.004–0.008
P3	Vc fz	4–10 0.001–0.004	10–25 0.003–0.007
M1	Vc fz	4–10 0.001–0.004	10–25 0.003–0.007
M2	Vc fz		
K1	Vc fz	6–15 0.001–0.007	15–35 0.006–0.012
K2	Vc fz	5–13 0.001–0.005	13–30 0.004–0.008
N1	Vc fz		
N2	Vc fz	8–20 0.001–0.007	20–50 0.006–0.012
N3	Vc fz	6.5–18 0.001–0.007	18–45 0.006–0.011
N4	Vc fz		
N5	Vc fz	6.5–18 0.001–0.008	18–45 0.007–0.014
N6	Vc fz		
N7	Vc fz		
N8	Vc fz		
S1	Vc fz		
S2	Vc fz		
H1	Vc fz		
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz		
02	Vc fz		
03	Vc fz		

Art. 50622

Mat.	Ø 0.20–0.50	Ø 0.51–1.00	Ø 1.01–2.00
P1	Vc fz	6.5–17 0.001–0.007	17–40 0.006–0.012
P2	Vc fz	6–15 0.001–0.005	15–35 0.004–0.008
P3	Vc fz	5–13 0.001–0.004	13–28 0.003–0.007
M1	Vc fz	5–13 0.001–0.004	13–28 0.003–0.007
M2	Vc fz		
K1	Vc fz	6.5–17 0.001–0.007	17–40 0.006–0.012
K2	Vc fz	6–15 0.001–0.005	15–35 0.004–0.008
N1	Vc fz		
N2	Vc fz	9–25 0.001–0.007	25–55 0.006–0.012
N3	Vc fz	8–22 0.001–0.007	22–50 0.006–0.011
N4	Vc fz		
N5	Vc fz	8–22 0.001–0.008	22–50 0.007–0.014
N6	Vc fz		
N7	Vc fz		
N8	Vc fz		
S1	Vc fz		
S2	Vc fz		
H1	Vc fz	2–5 0.001–0.004	5–12 0.003–0.010
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz		
02	Vc fz		
03	Vc fz		

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50941

Mat.	Ø 0.50–0.90	Ø 1.00–1.60	Ø 1.70–2.40
P1	Vc fz	40–80 0.020–0.050	80–130 0.050–0.090
P2	Vc fz	35–75 0.015–0.040	70–100 0.040–0.080
P3	Vc fz	30–50 0.010–0.020	50–90 0.020–0.060
M1	Vc fz	30–40 0.005–0.008	40–80 0.008–0.040
M2	Vc fz	20–30 0.005–0.008	30–70 0.008–0.060
K1	Vc fz	50–100 0.020–0.050	100–150 0.050–0.100
K2	Vc fz	40–80 0.015–0.040	80–130 0.040–0.080
N1	Vc fz		
N2	Vc fz	60–120 0.020–0.040	120–150 0.040–0.090
N3	Vc fz	60–120 0.020–0.040	120–180 0.040–0.090
N4	Vc fz		
N5	Vc fz		
N6	Vc fz		
N7	Vc fz		
N8	Vc fz		
S1	Vc fz	20–30 0.003–0.005	30–60 0.005–0.015
S2	Vc fz		
H1	Vc fz	10–20 0.002–0.004	15–30 0.003–0.012
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
01	Vc fz		
02	Vc fz		
03	Vc fz		

Art. 55652

Mat.	Ø 0.20–0.50	Ø 0.51–1.00	Ø 1.01–2.00	Ø 2.01–2.99
P1	Vc fz	10–25 0.005–0.008	25–40 0.007–0.015	40–60 0.013–0.040
P2	Vc fz	8–20 0.004–0.007	20–30 0.006–0.015	30–50 0.013–0.035
P3	Vc fz			
M1	Vc fz	8–15 0.003–0.006	15–25 0.005–0.012	25–40 0.010–0.020
M2	Vc fz			
K1	Vc fz	20–45 0.004–0.008	45–60 0.007–0.015	60–100 0.013–0.040
K2	Vc fz	15–30 0.002–0.006	30–40 0.005–0.013	40–80 0.011–0.032
N1	Vc fz			
N2	Vc fz	20–50 0.005–0.010	50–80 0.008–0.020	80–120 0.018–0.050
N3	Vc fz	20–40 0.005–0.010	30–70 0.008–0.020	60–100 0.018–0.050
N4	Vc fz			
N5	Vc fz			
N6	Vc fz	20–40 0.002–0.005	30–70 0.004–0.010	60–100 0.012–0.040
N7	Vc fz			
N8	Vc fz			
S1	Vc fz	10–20 0.002–0.005	20–30 0.004–0.010	30–50 0.008–0.030
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
01	Vc fz	8–20 0.004–0.007	20–30 0.006–0.015	30–50 0.013–0.035
02	Vc fz			
03	Vc fz			

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 12604

Mat.		Ø 0.05–0.30	Ø 0.31–0.80	Ø 0.81–1.50	Ø 1.55–3.17
P1	Vc fz	1.0–2.0 0.001–0.005	2.0–8.0 0.005–0.011	8.0–20 0.010–0.015	8.0–20 0.014–0.021
P2	Vc fz	0.5–1.5 0.001–0.002	1.5–7.0 0.002–0.006	7.0–16 0.005–0.009	7.0–16 0.008–0.012
P3	Vc fz				
M1	Vc fz	0.5–1.5 0.001–0.002	1.5–7.0 0.002–0.006	7.0–16 0.005–0.009	7.0–16 0.008–0.015
M2	Vc fz	0.5–1.2 0.001–0.002	1.2–6.0 0.002–0.005	6.0–15 0.004–0.007	6.0–15 0.006–0.012
K1	Vc fz	1.0–5.0 0.001–0.005	5.0–10 0.004–0.011	10–20 0.010–0.015	10–20 0.014–0.020
K2	Vc fz	0.8–4.0 0.001–0.004	4.0–8.0 0.003–0.008	8.0–18 0.007–0.011	8.0–18 0.010–0.016
N1	Vc fz	2.0–7.0 0.001–0.004	7.0–13 0.003–0.010	13–25 0.009–0.016	13–25 0.015–0.022
N2	Vc fz	1.5–6.0 0.001–0.005	6.0–12 0.004–0.011	12–22 0.010–0.020	12–22 0.018–0.035
N3	Vc fz				
N4	Vc fz				
N5	Vc fz	2.0–7.0 0.001–0.004	7.0–13 0.003–0.010	13–25 0.009–0.018	13–25 0.017–0.030
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Art. 11654

Mat.		Ø 0.50–1.00	Ø 1.050–1.70	Ø 1.70–2.30
P1	Vc fz	2.0–8.0 0.006–0.012	8.0–20 0.011–0.019	8.0–20 0.018–0.026
P2	Vc fz	1.5–7.0 0.005–0.010	7.0–16 0.009–0.016	7.0–16 0.015–0.022
P3	Vc fz			
M1	Vc fz			
M2	Vc fz			
K1	Vc fz	5.0–10 0.006–0.012	10–20 0.011–0.019	10–20 0.018–0.025
K2	Vc fz	4.0–8.0 0.004–0.010	8.0–18 0.009–0.017	8.0–18 0.015–0.022
N1	Vc fz			
N2	Vc fz			
N3	Vc fz			
N4	Vc fz			
N5	Vc fz	7.0–13 0.006–0.012	13–25 0.011–0.020	13–25 0.018–0.035
N6	Vc fz			
N7	Vc fz	2.0–8.0 0.006–0.012	8.0–20 0.011–0.019	8.0–20 0.018–0.030
N8	Vc fz	1.5–7.0 0.003–0.008	7.0–16 0.007–0.013	7.0–16 0.012–0.018
S1	Vc fz			
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
O1	Vc fz			
O2	Vc fz			
O3	Vc fz			

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 70030–70090/70130–70190

Mat.			
P1	Vc fz	180–280 80–180	mm/min
P2	Vc fz	180–280 70–160	mm/min
P3	Vc fz	180–280 70–150	mm/min
M1	Vc fz	180–280 70–150	mm/min
M2	Vc fz	180–280 70–150	mm/min
K1	Vc fz	180–280 80–180	mm/min
K2	Vc fz	180–280 70–160	mm/min
N1	Vc fz	180–280 60–140	mm/min
N2	Vc fz	180–280 80–180	mm/min
N3	Vc fz	180–280 70–160	mm/min
N4	Vc fz	180–280 60–120	mm/min
N5	Vc fz	180–280 80–200	mm/min
N6	Vc fz	180–280 60–150	mm/min
N7	Vc fz	180–280 80–200	mm/min
N8	Vc fz	180–280 80–200	mm/min
S1	Vc fz	180–280 50–120	mm/min
S2	Vc fz		
H1	Vc fz		
H2	Vc fz		
H3	Vc fz		
O1	Vc fz	180–280 80–200	mm/min
O2	Vc fz		
O3	Vc fz		

Art. 72075/72150

Mat.		Ø 0.10–0.30	Ø 0.40–1.50	Ø 1.50–3.0	a _e	a _p
P1	Vc fz	60–80 0.001–0.005	60–80 0.004–0.020	60–80 0.018–0.040	1×d1	0.5×d1
P2	Vc fz	50–70 0.001–0.005	50–70 0.004–0.020	50–70 0.018–0.040	1×d1	0.3×d1
P3	Vc fz	40–60 0.001–0.004	40–60 0.003–0.020	40–60 0.015–0.035	1×d1	0.2×d1
M1	Vc fz	30–50 0.001–0.004	30–50 0.003–0.020	30–50 0.015–0.035	1×d1	0.4×d1
M2	Vc fz	25–40 0.001–0.004	25–40 0.003–0.016	25–40 0.014–0.028	1×d1	0.25×d1
K1	Vc fz	40–70 0.001–0.005	40–70 0.004–0.020	40–70 0.018–0.040	1×d1	1×d1
K2	Vc fz	30–60 0.001–0.004	30–60 0.003–0.020	30–60 0.015–0.035	1×d1	0.4×d1
N1	Vc fz	70–100 0.001–0.004	70–100 0.003–0.020	70–100 0.015–0.035	1×d1	1×d1
N2	Vc fz	80–120 0.001–0.005	80–120 0.004–0.020	80–120 0.018–0.040	1×d1	0.9×d1
N3	Vc fz	60–100 0.001–0.005	60–100 0.004–0.020	60–100 0.018–0.040	1×d1	0.9×d1
N4	Vc fz					
N5	Vc fz	40–80 0.001–0.005	40–80 0.004–0.020	40–80 0.018–0.040	1×d1	1×d1
N6	Vc fz	25–50 0.001–0.004	25–50 0.003–0.020	25–50 0.015–0.035	1×d1	0.5×d1
N7	Vc fz					
N8	Vc fz					
S1	Vc fz	25–50 0.001–0.003	25–50 0.002–0.015	25–50 0.012–0.030	1×d1	0.4×d1
S2	Vc fz					
H1	Vc fz					
H2	Vc fz					
H3	Vc fz					
O1	Vc fz	80–120 0.001–0.006	80–120 0.005–0.025	80–120 0.020–0.045	1×d1	1×d1
O2	Vc fz					
O3	Vc fz					

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.
Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.
Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.
These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.
Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.
Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.
These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 42000

Mat.	\varnothing 0.10–3.0	\varnothing 0.40–1.50	\varnothing 1.50–3.0	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.001–0.005	60–80 0.004–0.020	60–80 0.018–0.040	1×d1 0.5×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.001–0.005	50–70 0.004–0.020	50–70 0.018–0.040	1×d1 0.3×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.001–0.004	40–60 0.003–0.020	40–60 0.015–0.035	1×d1 0.2×d1
M1	Vc f_z	30–50 0.001–0.004	30–50 0.003–0.020	30–50 0.015–0.035	1×d1 0.4×d1
M2	Vc f_z	25–40 0.001–0.004	25–40 0.003–0.016	25–40 0.014–0.028	1×d1 0.25×d1
K1	Vc f_z	40–70 0.001–0.005	40–70 0.004–0.020	40–70 0.018–0.040	1×d1 1×d1
K2	Vc f_z	30–60 0.001–0.004	30–60 0.003–0.020	30–60 0.015–0.035	1×d1 0.4×d1
N1	Vc f_z	70–100 0.001–0.004	70–100 0.003–0.020	70–100 0.015–0.035	1×d1 1×d1
N2	Vc f_z	80–120 0.001–0.005	80–120 0.004–0.020	80–120 0.018–0.040	1×d1 0.9×d1
N3	Vc f_z	60–100 0.001–0.005	60–100 0.004–0.020	60–100 0.018–0.040	1×d1 0.9×d1
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	40–80 0.001–0.005	40–80 0.004–0.020	40–80 0.018–0.040	1×d1 1×d1
N6	Vc f_z	25–50 0.001–0.004	25–50 0.003–0.020	25–50 0.015–0.035	1×d1 0.5×d1
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z	25–50 0.001–0.003	25–50 0.002–0.015	25–50 0.012–0.030	1×d1 0.4×d1
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z	80–120 0.001–0.006	80–120 0.005–0.025	80–120 0.020–0.045	1×d1 1×d1
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 72500/72800

Mat.	\varnothing 0.30–0.70	\varnothing 0.70–1.50	\varnothing 1.50–2.50	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.005–0.010	60–80 0.008–0.020	60–80 0.018–0.040	1×d1 0.45×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.005–0.010	50–70 0.008–0.020	50–70 0.018–0.040	1×d1 0.25×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.004–0.010	40–60 0.006–0.020	40–60 0.0015–0.035	1×d1 0.15×d1
M1	Vc f_z	30–50 0.004–0.010	30–50 0.006–0.020	30–50 0.015–0.035	1×d1 0.35×d1
M2	Vc f_z	25–40 0.004–0.008	25–40 0.005–0.016	25–40 0.014–0.028	1×d1 0.2×d1
K1	Vc f_z	40–70 0.005–0.010	40–70 0.008–0.020	40–70 0.018–0.040	1×d1 0.8×d1
K2	Vc f_z	30–60 0.004–0.010	30–60 0.006–0.020	30–60 0.015–0.035	1×d1 0.35×d1
N1	Vc f_z	70–100 0.004–0.01	70–100 0.006–0.020	70–100 0.015–0.035	1×d1 0.8×d1
N2	Vc f_z	80–120 0.005–0.010	80–120 0.008–0.020	80–120 0.018–0.040	1×d1 0.7×d1
N3	Vc f_z	60–100 0.005–0.010	60–100 0.008–0.020	60–100 0.018–0.040	1×d1 0.7×d1
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	40–80 0.005–0.010	40–80 0.008–0.020	40–80 0.018–0.040	1×d1 0.8×d1
N6	Vc f_z	25–50 0.004–0.010	25–50 0.006–0.020	25–50 0.015–0.035	1×d1 0.45×d1
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z	25–50 0.003–0.008	25–50 0.006–0.015	25–50 0.012–0.030	1×d1 0.3×d1
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z	80–120 0.006–0.012	80–120 0.010–0.025	80–120 0.020–0.045	1×d1 0.9×d1
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 73130/73200/73300

Mat.	\varnothing 0.30–0.70	\varnothing 0.70–1.50	\varnothing 1.50–2.90	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.005–0.010	60–80 0.008–0.020	60–80 0.018–0.040	1×d1 0.9×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.005–0.010	50–70 0.008–0.020	50–70 0.018–0.040	1×d1 0.8×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.004–0.010	40–60 0.006–0.020	40–60 0.015–0.035	1×d1 0.7×d1
M1	Vc f_z	30–50 0.004–0.010	30–50 0.006–0.020	30–50 0.015–0.035	1×d1 0.6×d1
M2	Vc f_z	25–40 0.004–0.008	25–40 0.005–0.016	25–40 0.014–0.028	1×d1 0.5×d1
K1	Vc f_z	40–70 0.005–0.010	40–70 0.008–0.020	40–70 0.018–0.040	1×d1 1.0×d1
K2	Vc f_z	30–60 0.004–0.010	30–60 0.006–0.020	30–60 0.015–0.035	1×d1 0.9×d1
N1	Vc f_z	70–100 0.004–0.01	70–100 0.006–0.020	70–100 0.015–0.035	1×d1 0.9×d1
N2	Vc f_z	80–120 0.005–0.010	80–120 0.008–0.020	80–120 0.018–0.040	1×d1 0.9×d1
N3	Vc f_z	60–100 0.005–0.010	60–100 0.008–0.020	60–100 0.018–0.040	1×d1 0.9×d1
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	40–80 0.005–0.010	40–80 0.008–0.020	40–80 0.018–0.040	1×d1 1×d1
N6	Vc f_z	25–50 0.004–0.010	25–50 0.006–0.020	25–50 0.015–0.035	1×d1 0.8×d1
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z	25–50 0.003–0.008	25–50 0.006–0.015	25–50 0.012–0.030	1×d1 0.7×d1
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z	80–120 0.006–0.012	80–120 0.010–0.025	80–120 0.020–0.045	1×d1 0.9×d1
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 43305

Mat.	\varnothing 0.30–0.70	\varnothing 0.80–1.50	\varnothing 1.60–3.00	a_e	a_p
P1	Vc f_z	80–120 0.001–0.004	80–120 0.002–0.012	80–120 0.004–0.025	1×d1 0.6×d1
P2	Vc f_z	70–100 0.001–0.003	70–100 0.002–0.008	70–100 0.003–0.020	1×d1 0.4×d1
P3	Vc f_z	40–70 0.001–0.003	40–70 0.001–0.010	40–70 0.002–0.015	1×d1 0.3×d1
M1	Vc f_z	60–90 0.001–0.003	60–90 0.002–0.008	60–90 0.002–0.012	1×d1 0.3×d1
M2	Vc f_z	30–60 0.001–0.003	30–60 0.002–0.008	30–60 0.002–0.009	1×d1 0.2×d1
K1	Vc f_z	150–200 0.001–0.004	150–200 0.001–0.010	150–200 0.002–0.023	1×d1 0.6×d1
K2	Vc f_z	60–100 0.001–0.005	60–100 0.002–0.010	60–100 0.003–0.019	1×d1 0.6×d1
N1	Vc f_z	150–300 0.001–0.003	150–300 0.001–0.010	150–300 0.002–0.020	1×d1 0.8×d1
N2	Vc f_z	150–300 0.001–0.005	150–300 0.002–0.011	150–300 0.003–0.024	1×d1 0.8×d1
N3	Vc f_z	130–250 0.001–0.012	130–250 0.002–0.025	130–250 0.003–0.050	1×d1 1.5×d1
N4	Vc f_z	60–100 0.001–0.007	60–100 0.001–0.016	60–100 0.002–0.032	1×d1 0.6×d1
N5	Vc f_z	100–250 0.001–0.008	100–250 0.002–0.018	100–250 0.003–0.030	1×d1 0.8×d1
N6	Vc f_z	80–150 0.001–0.006	80–150 0.001–0.015	80–150 0.002–0.030	1×d1 0.6×d1
N7	Vc f_z	80–130 0.001–0.008	80–130 0.001–0.015	80–130 0.002–0.035	1×d1 0.8×d1
N8	Vc f_z	80–130 0.001–0.008	80–130 0.001–0.016	80–130 0.003–0.040	1×d1 0.8×d1
S1	Vc f_z	40–70 0.001–0.003	40–70 0.002–0.008	40–70 0.003–0.018	1×d1 0.6×d1
S2	Vc f_z	20–40 0.001–0.002	20–40 0.001–0.003	20–40 0.002–0.005	1×d1 0.1×d1
H1	Vc f_z	20–45 0.001–0.002	20–45 0.001–0.003	20–45 0.002–0.006	1×d1 0.1×d1
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z	100–150 0.002–0.020	100–150 0.005–0.050	100–150 0.008–0.090	1×d1 1.5×d1
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 74075/74150/74300

Mat.	\varnothing 0.20–0.70	\varnothing 0.70–1.50	\varnothing 1.50–2.80	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.004–0.010	60–80 0.008–0.020	60–80 0.018–0.040	1×d1 0.45×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.004–0.010	50–70 0.008–0.020	50–70 0.018–0.040	1×d1 0.25×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.003–0.010	40–60 0.006–0.020	40–60 0.0015–0.035	1×d1 0.15×d1
M1	Vc f_z	30–50 0.003–0.010	30–50 0.006–0.020	30–50 0.015–0.035	1×d1 0.35×d1
M2	Vc f_z	25–40 0.003–0.008	25–40 0.005–0.016	25–40 0.014–0.028	1×d1 0.2×d1
K1	Vc f_z	40–70 0.004–0.010	40–70 0.008–0.020	40–70 0.018–0.040	1×d1 0.8×d1
K2	Vc f_z	30–60 0.003–0.010	30–60 0.006–0.020	30–60 0.015–0.035	1×d1 0.35×d1
N1	Vc f_z	70–100 0.003–0.01	70–100 0.006–0.020	70–100 0.015–0.035	1×d1 0.8×d1
N2	Vc f_z	80–120 0.004–0.010	80–120 0.008–0.020	80–120 0.018–0.040	1×d1 0.7×d1
N3	Vc f_z	60–100 0.004–0.010	60–100 0.008–0.020	60–100 0.018–0.040	1×d1 0.7×d1
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	40–80 0.004–0.010	40–80 0.008–0.020	40–80 0.018–0.040	1×d1 0.8×d1
N6	Vc f_z	25–50 0.004–0.010	25–50 0.006–0.020	25–50 0.015–0.035	1×d1 0.45×d1
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z	25–50 0.002–0.008	25–50 0.006–0.015	25–50 0.012–0.030	1×d1 0.3×d1
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z	80–120 0.005–0.012	80–120 0.010–0.025	80–120 0.020–0.045	1×d1 0.9×d1
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 73000

Mat.	\varnothing 0.50–1.50		\varnothing 1.50–3.00	
P1	Vc f_z	70–120 0.004–0.015		70–120 0.013–0.030
P2	Vc f_z	60–100 0.003–0.012		60–100 0.010–0.025
P3	Vc f_z	50–90 0.002–0.012		50–90 0.010–0.023
M1	Vc f_z	50–90 0.002–0.012		50–90 0.010–0.016
M2	Vc f_z	40–70 0.001–0.010		40–70 0.008–0.013
K1	Vc f_z	120–150 0.004–0.014		120–150 0.012–0.028
K2	Vc f_z	100–130 0.003–0.012		100–130 0.010–0.025
N1	Vc f_z	150–200 0.005–0.015		150–200 0.013–0.030
N2	Vc f_z	150–200 0.006–0.018		150–200 0.016–0.035
N3	Vc f_z	150–200 0.006–0.018		150–200 0.016–0.035
N4	Vc f_z			
N5	Vc f_z	150–200 0.006–0.018		150–200 0.016–0.035
N6	Vc f_z			
N7	Vc f_z			
N8	Vc f_z			
S1	Vc f_z	40–70 0.002–0.010		40–70 0.008–0.023
S2	Vc f_z			
H1	Vc f_z			
H2	Vc f_z			
H3	Vc f_z			
O1	Vc f_z			
O2	Vc f_z			
O3	Vc f_z			

Art. 47330

Mat.	\varnothing 0.50–2.00	\varnothing 2.10–5.00	a_e	a_p

</tbl

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 47344

Mat.	$\varnothing 0.50-2.00$	$\varnothing 2.10-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	a_e	a_p
P1	Vc f_z				
P2	Vc f_z				
P3	Vc f_z				
M1	Vc f_z				
M2	Vc f_z				
K1	Vc f_z				
K2	Vc f_z				
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z				
N3	Vc f_z				
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	100-130 0.006-0.030	100-130 0.015-0.060	100-130 0.040-0.100	0.2×d1 1×d1
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z	120-150 0.006-0.030	120-150 0.015-0.060	120-150 0.040-0.100	0.2×d1 1×d1
N8	Vc f_z	120-150 0.005-0.025	120-150 0.010-0.050	120-150 0.040-0.090	0.1×d1 1×d1
S1	Vc f_z				
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
01	Vc f_z				
02	Vc f_z				
03	Vc f_z				

Art. 50810/50812/50814/50818

Mat.	$\varnothing 3.00-6.00$	$\varnothing 6.00-12.00$	$\varnothing 12.00-20.00$
P1	Vc f_z	25-40 0.120-0.250	25-40 0.200-0.300
P2	Vc f_z	20-35 0.100-0.200	20-35 0.150-0.250
P3	Vc f_z	12-30 0.080-0.150	12-30 0.140-0.220
M1	Vc f_z	10-20 0.050-0.150	10-20 0.110-0.200
M2	Vc f_z	8-16 0.040-0.080	8-16 0.060-0.140
K1	Vc f_z	25-40 0.070-0.150	25-40 0.130-0.200
K2	Vc f_z	20-35 0.050-0.100	20-35 0.080-0.150
N1	Vc f_z	45-60 0.100-0.250	45-60 0.200-0.300
N2	Vc f_z	30-45 0.130-0.300	30-45 0.260-0.350
N3	Vc f_z	25-40 0.100-0.250	25-40 0.200-0.300
N4	Vc f_z	25-40 0.006-0.150	25-40 0.120-0.180
N5	Vc f_z	45-60 0.100-0.250	45-60 0.200-0.300
N6	Vc f_z	25-40 0.060-0.090	25-40 0.080-0.110
N7	Vc f_z	25-40 0.050-0.130	25-40 0.100-0.180
N8	Vc f_z	12-30 0.030-0.100	12-30 0.080-0.130
S1	Vc f_z	30-45 0.040-0.120	30-45 0.080-0.160
S2	Vc f_z		
H1	Vc f_z		
H2	Vc f_z		
H3	Vc f_z		
01	Vc f_z	30-45 0.100-0.250	30-45 0.220-0.400
02	Vc f_z		
03	Vc f_z		

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50950

Mat.	$\varnothing 3.00-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.00$	$\varnothing 12.10-16.00$	$\varnothing 16.10-20.00$
P1	Vc f_z	80-120 0.060-0.150	80-120 0.120-0.250	80-120 0.220-0.350	80-120 0.320-0.450
P2	Vc f_z	60-80 0.050-0.120	60-80 0.100-0.220	60-80 0.200-0.300	60-80 0.280-0.360
P3	Vc f_z	50-70 0.040-0.100	50-70 0.090-0.180	50-70 0.160-0.260	50-70 0.240-0.320
M1	Vc f_z	40-60 0.030-0.080	40-60 0.070-0.150	40-60 0.140-0.180	40-60 0.170-0.250
M2	Vc f_z	30-50 0.030-0.080	30-50 0.070-0.130	30-50 0.120-0.160	30-50 0.150-0.220
K1	Vc f_z	100-130 0.100-0.250	100-130 0.230-0.350	100-130 0.320-0.450	100-130 0.400-0.500
K2	Vc f_z	60-80 0.060-0.200	60-80 0.180-0.280	60-80 0.250-0.350	60-80 0.320-0.450
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z	130-160 0.100-0.250	130-160 0.220-0.320	130-160 0.300-0.380	130-160 0.360-0.450
N3	Vc f_z	150-200 0.100-0.270	150-200 0.250-0.350	150-200 0.330-0.400	150-200 0.380-0.480
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z				
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z	30-60 0.005-0.040	30-60 0.030-0.070	30-60 0.060-0.110	30-60 0.100-0.150
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z	60-90 0.050-0.120	60-90 0.100-0.220	60-90 0.200-0.300	60-90 0.280-0.360
H2	Vc f_z	40-60 0.030-0.070	40-60 0.060-0.130	40-60 0.110-0.180	40-60 0.160-0.240
H3	Vc f_z	15-35 0.005-0.030	15-35 0.020-0.050	15-35 0.040-0.070	15-35 0.060-0.100
01	Vc f_z	30-45 0.100-0.250	30-45 0.220-0.400	30-45 0.350-0.700	30-45 0.600-0.800
02	Vc f_z				
03	Vc f_z				

Art. 50830

Mat.	$\varnothing 30-100$	$\varnothing 110-500$	$\varnothing 510-1000$	$\varnothing 1010-1500$	$\varnothing 1510-2000$
P1	Vc f_z	30-60 0.010-0.040	50-90 0.038-0.080	50-90 0.076-0.110	50-90 0.100-0.180
P2	Vc f_z	20-35 0.010-0.030	30-60 0.028-0.070	30-60 0.065-0.090	30-60 0.085-0.160
P3	Vc f_z	15-30 0.005-0.020	25-50 0.018-0.060	25-50 0.057-0.085	25-50 0.080-0.130
M1	Vc f_z	15-30 0.005-0.020	25-50 0.018-0.060	25-50 0.057-0.085	25-50 0.080-0.130
M2	Vc f_z	10-20 0.004-0.018	15-40 0.016-0.050	15-40 0.048-0.090	15-40 0.085-0.120
K1	Vc f_z	40-80 0.010-0.060	70-120 0.055-0.090	70-120 0.085-0.110	70-120 0.100-0.280
K2	Vc f_z	30-50 0.010-0.030	40-80 0.028-0.070	40-80 0.067-0.100	40-80 0.095-0.180
N1	Vc f_z	30-60 0.012-0.045	50-90 0.042-0.085	50-90 0.080-0.140	50-90 0.135-0.250
N2	Vc f_z	40-80 0.015-0.050	70-120 0.048-0.100	70-120 0.095-0.180	70-120 0.170-0.280
N3	Vc f_z	30-70 0.010-0.045	60-110 0.040-0.085	60-110 0.080-0.160	60-110 0.150-0.260
N4	Vc f_z	20-40 0.005-0.030	30-70 0.028-0.070	30-70 0.065-0.090	30-70 0.085-0.160
N5	Vc f_z				

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50838

Mat.	$\varnothing 0.30-1.00$	$\varnothing 1.05-3.00$	$\varnothing 3.105-6.00$	
P1	Vc fz	30–60 0.010–0.040	50–90 0.038–0.050	50–90 0.045–0.060
P2	Vc fz	20–35 0.010–0.030	30–60 0.028–0.045	30–60 0.040–0.055
P3	Vc fz	15–30 0.005–0.020	25–50 0.018–0.035	25–50 0.030–0.050
M1	Vc fz	15–30 0.005–0.020	25–50 0.018–0.035	25–50 0.030–0.050
M2	Vc fz	10–20 0.004–0.018	15–40 0.016–0.030	15–40 0.028–0.040
K1	Vc fz	40–80 0.010–0.060	70–120 0.055–0.070	70–120 0.065–0.100
K2	Vc fz	30–50 0.010–0.030	40–80 0.028–0.055	40–80 0.050–0.080
N1	Vc fz	30–60 0.012–0.045	50–90 0.042–0.060	50–90 0.055–0.090
N2	Vc fz	40–80 0.015–0.050	70–120 0.048–0.070	70–120 0.065–0.110
N3	Vc fz	30–70 0.010–0.045	60–110 0.040–0.065	60–110 0.060–0.100
N4	Vc fz	20–40 0.005–0.030	30–70 0.028–0.050	30–70 0.048–0.075
N5	Vc fz	30–60 0.015–0.050	50–90 0.048–0.070	50–90 0.065–0.110
N6	Vc fz	15–30 0.012–0.045	25–50 0.040–0.065	25–50 0.060–0.100
N7	Vc fz			
N8	Vc fz			
S1	Vc fz	20–35 0.010–0.030	30–60 0.028–0.045	30–60 0.040–0.055
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
O1	Vc fz	20–40 0.015–0.050	30–70 0.048–0.070	30–70 0.065–0.120
O2	Vc fz			
O3	Vc fz			

Art. 50820

Mat.	$\varnothing 0.70-2.50$	$\varnothing 2.60-6.00$	$\varnothing 6.10-9.00$	$\varnothing 9.10-11.00$	$\varnothing 11.10-14.00$
P1	Vc fz	30–60 0.010–0.020	50–90 0.018–0.040	50–90 0.038–0.065	50–90 0.060–0.090
P2	Vc fz	20–35 0.008–0.018	30–60 0.016–0.035	30–60 0.033–0.055	30–60 0.050–0.075
P3	Vc fz				
M1	Vc fz				
M2	Vc fz				
K1	Vc fz	20–40 0.010–0.025	30–70 0.023–0.045	30–70 0.042–0.075	30–70 0.072–0.110
K2	Vc fz	15–30 0.010–0.020	25–50 0.018–0.040	25–50 0.038–0.065	25–50 0.060–0.090
N1	Vc fz				
N2	Vc fz	80–120 0.010–0.030	110–160 0.028–0.080	110–160 0.075–0.120	110–160 0.110–0.160
N3	Vc fz	60–100 0.010–0.030	50–120 0.028–0.080	50–120 0.075–0.120	50–120 0.110–0.160
N4	Vc fz				
N5	Vc fz	40–70 0.010–0.025	60–120 0.023–0.045	60–120 0.042–0.075	60–120 0.072–0.110
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz	20–40 0.015–0.050	30–70 0.048–0.070	30–70 0.065–0.120	
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50938

Mat.	$\varnothing 1.00-2.40$	$\varnothing 2.50-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.70$
P1	Vc fz	50–80 0.050–0.150	120–180 0.120–0.250	120–180 0.200–0.300
P2	Vc fz	45–70 0.040–0.140	100–160 0.100–0.220	100–160 0.180–0.280
P3	Vc fz	40–60 0.020–0.100	90–150 0.080–0.200	90–150 0.180–0.250
M1	Vc fz	30–50 0.010–0.080	80–130 0.060–0.150	80–130 0.130–0.200
M2	Vc fz	25–45 0.010–0.070	70–120 0.060–0.140	70–120 0.130–0.180
K1	Vc fz	60–80 0.040–0.150	150–200 0.120–0.220	120–200 0.200–0.350
K2	Vc fz	50–70 0.040–0.120	130–180 0.100–0.230	130–180 0.200–0.310
N1	Vc fz			
N2	Vc fz	80–110 0.400–0.150	150–200 0.130–0.280	150–200 0.250–0.330
N3	Vc fz	90–130 0.400–0.150	200–250 0.130–0.300	200–250 0.280–0.400
N4	Vc fz			
N5	Vc fz			
N6	Vc fz			
N7	Vc fz			
N8	Vc fz			
S1	Vc fz	20–40 0.010–0.030	40–60 0.025–0.050	40–60 0.040–0.070
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
O1	Vc fz			
O2	Vc fz			
O3	Vc fz			

Art. 50940

Mat.	$\varnothing 1.00-2.40$	$\varnothing 2.50-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.70$
P1	Vc fz	120–180 0.050–0.150	120–180 0.120–0.250	120–180 0.200–0.300
P2	Vc fz	100–160 0.040–0.140	100–160 0.100–0.220	100–160 0.180–0.280
P3	Vc fz	90–150 0.020–0.100	90–150 0.080–0.200	90–150 0.180–0.250
M1	Vc fz	80–130 0.010–0.080	80–130 0.060–0.150	80–130 0.130–0.200
M2	Vc fz	70–120 0.010–0.070	70–120 0.060–0.140	70–120 0.130–0.180
K1	Vc fz	150–200 0.040–0.150	150–200 0.120–0.220	150–200 0.200–0.350
K2	Vc fz	130–180 0.040–0.120	130–180 0.100–0.230	130–180 0.200–0.310
N1	Vc fz			
N2	Vc fz	150–200 0.400–0.150	150–200 0.130–0.280	150–200 0.250–0.330
N3	Vc fz	200–250 0.400–0.150	200–250 0.130–0.300	200–250 0.280–0.400
N4	Vc fz			
N5	Vc fz			
N6	Vc fz			
N7	Vc fz			
N8	Vc fz			
S1	Vc fz	40–60 0.010–0.030	40–60 0.025–0.050	40–60 0.040–0.070
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
O1	Vc fz			
O2	Vc fz			
O3	Vc fz			

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.
Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lub

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50942

Mat.	$\varnothing 1.00-2.40$	$\varnothing 2.50-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.70$		
P1	Vc f_z	50–80 0.040–0.080	120–180 0.060–0.150	120–180 0.130–0.220	120–180 0.200–0.330	
P2	Vc f_z	45–70 0.040–0.075	100–160 0.070–0.190	100–160 0.130–0.200	100–160 0.180–0.300	
P3	Vc f_z	40–60 0.030–0.070	90–150 0.060–0.130	90–150 0.120–0.190	90–150 0.170–0.260	
M1	Vc f_z	30–50 0.010–0.050	80–130 0.040–0.120	80–130 0.100–0.160	80–130 0.150–0.220	
M2	Vc f_z	25–45 0.010–0.045	70–120 0.040–0.100	70–120 0.080–0.140	70–120 0.130–0.200	
K1	Vc f_z	60–80 0.050–0.100	150–200 0.090–0.230	120–200 0.210–0.320	120–200 0.300–0.400	
K2	Vc f_z	50–70 0.040–0.080	130–180 0.070–0.180	130–180 0.160–0.280	130–180 0.250–0.350	
N1	Vc f_z					
N2	Vc f_z	80–110 0.040–0.130	150–200 0.120–0.260	150–200 0.240–0.360	150–200 0.320–0.450	
N3	Vc f_z	90–130 0.040–0.140	200–250 0.130–0.280	200–250 0.260–0.380	200–250 0.350–0.480	
N4	Vc f_z					
N5	Vc f_z					
N6	Vc f_z					
N7	Vc f_z					
N8	Vc f_z					
S1	Vc f_z	20–40 0.010–0.030	40–60 0.025–0.040	40–60 0.035–0.070	40–60 0.060–0.120	
S2	Vc f_z					
H1	Vc f_z					
H2	Vc f_z					
H3	Vc f_z					
01	Vc f_z	20–40 0.030–0.050	20–40 0.040–0.100	20–40 0.080–0.150	20–40 0.130–0.180	20–40 0.160–0.200
02	Vc f_z					
03	Vc f_z					

Art. 52100/52200

Mat.	$\varnothing 3.00-4.00$	$\varnothing 4.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.00$	$\varnothing 12.10-16.00$	$\varnothing 16.10-20.00$	
P1	Vc f_z					
P2	Vc f_z					
P3	Vc f_z					
M1	Vc f_z					
M2	Vc f_z					
K1	Vc f_z	60–110 0.040–0.060	60–110 0.050–0.200	60–110 0.160–0.300	60–110 0.280–0.400	60–110 0.380–0.500
K2	Vc f_z	50–100 0.020–0.050	50–100 0.040–0.160	50–100 0.140–0.250	50–100 0.220–0.350	50–100 0.320–0.400
N1	Vc f_z					
N2	Vc f_z	200–250 0.040–0.060	200–250 0.050–0.150	200–250 0.140–0.260	200–250 0.250–0.400	200–250 0.380–0.600
N3	Vc f_z	220–280 0.040–0.060	220–280 0.050–0.150	220–280 0.140–0.260	220–280 0.250–0.400	220–280 0.380–0.600
N4	Vc f_z					
N5	Vc f_z	80–120 0.040–0.060	80–120 0.050–0.150	80–120 0.140–0.250	80–120 0.230–0.330	80–120 0.300–0.400
N6	Vc f_z					
N7	Vc f_z					
N8	Vc f_z					
S1	Vc f_z					
S2	Vc f_z					
H1	Vc f_z					
H2	Vc f_z					
H3	Vc f_z	20–40 0.030–0.050	20–40 0.040–0.100	20–40 0.080–0.150	20–40 0.130–0.180	20–40 0.160–0.200
01	Vc f_z					
02	Vc f_z					
03	Vc f_z					

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 52150

Mat.	$\varnothing 4.00-7.00$	$\varnothing 7.10-10.00$	$\varnothing 10.10-13.00$	$\varnothing 13.10-16.00$	$\varnothing 16.10-20.00$	
P1	Vc f_z	90–120 0.080–0.200	90–120 0.180–0.350	90–120 0.300–0.400	90–120 0.350–0.450	90–120 0.400–0.600
P2	Vc f_z	80–150 0.050–0.180	80–150 0.160–0.250	80–150 0.220–0.350	80–150 0.330–0.400	80–150 0.380–0.550
P3	Vc f_z					
M1	Vc f_z					
M2	Vc f_z					
K1	Vc f_z	200–250 0.100–0.250	200–250 0.220–0.350	200–250 0.330–0.450	200–250 0.420–0.550	200–250 0.520–0.70
K2	Vc f_z	160–200 0.080–0.180	160–200 0.160–0.250	160–200 0.230–0.350	160–200 0.330–0.500	160–200 0.450–0.550
N1	Vc f_z					
N2	Vc f_z					
N3	Vc f_z	250–300 0.050–0.150	250–300 0.130–0.250	250–300 0.230–0.350	250–300 0.330–0.450	250–300 0.430–0.550
N4	Vc f_z					
N5	Vc f_z	80–120 0.050–0.120	80–120 0.100–0.220	80–120 0.200–0.320	80–120 0.300–0.400	80–120 0.380–0.450
N6	Vc f_z					
N7	Vc f_z					
N8	Vc f_z					
S1	Vc f_z					
S2	Vc f_z					
H1	Vc f_z	70–100 0.050–0.100	70–100 0.080–0.180	70–100 0.160–0.260	70–100 0.240–0.300	70–100 0.280–0.350
H2	Vc f_z					
H3	Vc f_z					
01	Vc f_z	20–40 0.030–0.050	20–40 0.040–0.100	20–40 0.080–0.150	20–40 0.130–0.180	20–40 0.160–0.200
02	Vc f_z					
03	Vc f_z					

Art. 50909

Mat.	$\varnothing 1.00-2.40$	$\varnothing 2.50-5.00$	$\varnothing 5.10-8.00$	$\varnothing 8.10-12.70$	
P1	Vc f_z	120–180 0.040–0.080	120–180 0.060–0.150	120–180 0.130–0.220	120–180 0.200–0.330
P2	Vc f_z	110–160 0.040–0.075	100–160 0.070–0.190	100–160 0.130–0.200	100–160 0.180–0.300
P3	Vc f_z	100–150 0.030–0.070	90–150 0.060–0.130	90–150 0.120–0.190	90–150 0.170–0.260
M1	Vc f_z	80–130 0.010–0.050	80–130 0.040–0.120	80–130 0.100–0.160	80–130 0.150–0.220
M2	Vc f_z	70–120 0.010–0.045	70		

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50912/50916

Mat.		ø 1.00–1.90	ø 2.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–12.70
P1	Vc fz	70–130 0.040–0.060	70–130 0.050–0.120	70–130 0.110–0.250	70–130 0.240–0.400
P2	Vc fz	60–120 0.030–0.050	60–120 0.045–0.100	60–120 0.090–0.220	60–120 0.200–0.350
P3	Vc fz	50–100 0.030–0.050			
M1	Vc fz	50–70 0.030–0.050			
M2	Vc fz	35–60 0.025–0.045			
K1	Vc fz	80–120 0.050–0.080	80–120 0.070–0.150	80–120 0.140–0.300	80–120 0.280–0.500
K2	Vc fz	60–100 0.040–0.070	60–100 0.060–0.130	60–100 0.120–0.260	60–100 0.250–0.450
N1	Vc fz				
N2	Vc fz				
N3	Vc fz				
N4	Vc fz				
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz	30–60 0.010–0.040			
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
01	Vc fz				
02	Vc fz				
03	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50920/50925/50930

Mat.		ø 3.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.00–10.00
P1	Vc fz	70–120 0.050–0.150	70–120 0.140–0.250	70–120 0.240–0.380
P2	Vc fz	70–110 0.040–0.130	70–110 0.120–0.230	70–110 0.220–0.360
P3	Vc fz			
M1	Vc fz			
M2	Vc fz			
K1	Vc fz	70–110 0.050–0.170	70–110 0.160–0.280	70–110 0.260–0.450
K2	Vc fz	60–100 0.050–0.140	60–100 0.130–0.250	60–100 0.240–0.400
N1	Vc fz			
N2	Vc fz			
N3	Vc fz			
N4	Vc fz			
N5	Vc fz			
N6	Vc fz			
N7	Vc fz			
N8	Vc fz			
S1	Vc fz			
S2	Vc fz			
H1	Vc fz			
H2	Vc fz			
H3	Vc fz			
01	Vc fz			
02	Vc fz			
03	Vc fz			

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 52903/52906/52909

Mat.		ø 1.00–1.90	ø 2.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–12.70
P1	Vc fz	70–110 0.025–0.055	70–110 0.050–0.130	70–110 0.125–0.170	70–110 0.165–0.215
P2	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.190
P3	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.190
M1	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.190
M2	Vc fz	50–90 0.015–0.045	50–90 0.040–0.100	50–90 0.090–0.130	50–90 0.120–0.150
K1	Vc fz	90–140 0.050–0.110	90–140 0.100–0.270	90–140 0.260–0.340	90–140 0.320–0.420
K2	Vc fz	80–120 0.040–0.100	80–120 0.090–0.250	80–120 0.240–0.300	80–120 0.280–0.360
N1	Vc fz	120–170 0.050–0.110	120–170 0.100–0.250	120–170 0.240–0.340	120–170 0.320–0.420
N2	Vc fz	150–200 0.050–0.110	150–200 0.100–0.250	150–200 0.240–0.340	150–200 0.320–0.420
N3	Vc fz	200–250 0.050–0.110	200–250 0.100–0.250	200–250 0.240–0.340	200–250 0.320–0.420
N4	Vc fz	90–130 0.050–0.110	90–130 0.100–0.250	90–130 0.240–0.340	90–130 0.320–0.420
N5	Vc fz	150–200 0.050–0.110	150–200 0.100–0.250	150–200 0.240–0.340	150–200 0.320–0.420
N6	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.190
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz	30–60 0.015–0.035	30–60 0.030–0.085	30–60 0.080–0.110	30–60 0.100–0.135
S2	Vc fz	20–50 0.020–0.050	20–50 0.045–0.120	20–50 0.115–0.150	20–50 0.140–0.190
H1	Vc fz	70–110 0.010–0.020	70–110 0.018–0.050	70–110 0.045–0.065	70–110 0.060–0.080
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
01	Vc fz	70–110 0.025–0.055	70–110 0.050–0.130	70–110 0.125–0.170	70–110 0.165–0.215
02	Vc fz				
03	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 52912/52916

Mat.		ø 1.00–1.90	ø 2.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–10.00
P1	Vc fz	70–110 0.020–0.060	70–110 0.050–0.130	70–110 0.125–0.170	70–110 0.165–0.190
P2	Vc fz	60–100 0.015–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.160
P3	Vc fz	50–90 0.015–0.045	50–90 0.040–0.100	50–90 0.090–0.130	50–90 0.120–0.120
M1	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.160
M2	Vc fz	50–90 0.015–0.045	50–90 0.040–0.100	50–90 0.090–0.130	50–90 0.120–0.120
K1	Vc fz	90–140 0.050–0.110	90–140 0.100–0.270	90–140 0.260–0.340	90–140 0.320–0.350
K2	Vc fz	80–120 0.040–0.100	80–120 0.090–0.130	80–120 0.240–0.300	

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 52920/52930

Mat.	ø 3.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–10.00
P1 Vc fz			
P2 Vc fz			
P3 Vc fz	40–80 0.050–0.085	40–80 0.080–0.110	40–80 0.100–0.150
M1 Vc fz	30–70 0.045–0.070	30–70 0.065–0.085	30–70 0.080–0.120
M2 Vc fz	25–55 0.035–0.050	25–55 0.045–0.065	25–55 0.080–0.110
K1 Vc fz	70–110 0.100–0.200	70–110 0.180–0.250	70–110 0.230–0.280
K2 Vc fz	60–100 0.090–0.180	60–100 0.170–0.240	60–100 0.220–0.260
N1 Vc fz	60–100 0.130–0.250	60–100 0.230–0.340	60–100 0.320–0.380
N2 Vc fz	65–100 0.130–0.250	65–100 0.230–0.340	65–100 0.320–0.380
N3 Vc fz	70–110 0.130–0.250	70–110 0.230–0.340	70–110 0.320–0.380
N4 Vc fz			
N5 Vc fz			
N6 Vc fz			
N7 Vc fz			
N8 Vc fz			
S1 Vc fz	30–60 0.035–0.070	30–60 0.065–0.085	30–60 0.080–0.110
S2 Vc fz	20–50 0.030–0.060	20–50 0.050–0.080	20–50 0.070–0.100
H1 Vc fz	20–40 0.010–0.035	20–40 0.030–0.040	20–40 0.035–0.060
H2 Vc fz			
H3 Vc fz			
O1 Vc fz	60–100 0.090–0.180	60–100 0.170–0.240	60–100 0.220–0.260
O2 Vc fz			
O3 Vc fz			

Art. 54906/54909

Mat.	ø 3.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–12.70
P1 Vc fz	70–110 0.050–0.130	70–110 0.125–0.170	70–110 0.165–0.215
P2 Vc fz	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.190
P3 Vc fz			
M1 Vc fz			
M2 Vc fz			
K1 Vc fz	90–140 0.100–0.270	90–140 0.260–0.340	90–140 0.320–0.420
K2 Vc fz	80–120 0.090–0.250	80–120 0.240–0.300	80–120 0.280–0.360
N1 Vc fz			
N2 Vc fz			
N3 Vc fz	170–220 0.100–0.250	170–220 0.240–0.340	170–220 0.320–0.420
N4 Vc fz			
N5 Vc fz	150–200 0.100–0.250	150–200 0.240–0.340	150–200 0.320–0.420
N6 Vc fz			
N7 Vc fz			
N8 Vc fz			
S1 Vc fz			
S2 Vc fz			
H1 Vc fz			
H2 Vc fz			
H3 Vc fz			
O1 Vc fz			
O2 Vc fz			
O3 Vc fz			

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 54912/54916

Mat.	ø 3.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–10.00
P1 Vc fz	70–110 0.050–0.130	70–110 0.125–0.170	70–110 0.165–0.190
P2 Vc fz	60–100 0.045–0.120	60–100 0.115–0.150	60–100 0.140–0.160
P3 Vc fz			
M1 Vc fz			
M2 Vc fz			
K1 Vc fz	90–130 0.100–0.250	90–130 0.240–0.340	90–130 0.320–0.350
K2 Vc fz	150–200 0.100–0.250	150–200 0.240–0.340	150–200 0.320–0.350
N1 Vc fz			
N2 Vc fz			
N3 Vc fz	170–220 0.100–0.250	170–220 0.240–0.340	170–220 0.320–0.350
N4 Vc fz			
N5 Vc fz	150–200 0.100–0.250	150–200 0.240–0.340	150–200 0.320–0.350
N6 Vc fz			
N7 Vc fz			
N8 Vc fz			
S1 Vc fz			
S2 Vc fz			
H1 Vc fz			
H2 Vc fz			
H3 Vc fz			
O1 Vc fz			
O2 Vc fz			
O3 Vc fz			

Art. 54920/54930

Mat.	ø 3.00–5.00	ø 5.10–8.00	ø 8.10–10.00
P1 Vc fz	70–120 0.050–0.150	70–120 0.140–0.250	70–120 0.240–0.380
P2 Vc fz	70–110 0.040–0.130	70–110 0.120–0.230	70–110 0.220–0.360
P3 Vc fz			
M1 Vc fz			
M2 Vc fz			
K1 Vc fz	70–110 0.050–0.170	70–110 0.160–0.280	70–110 0.260–0.450
K2 Vc fz	60–100 0.050–0.140	60–100 0.130–0.250	60–100 0.240–0.400
N1 Vc fz			
N2 Vc fz			
N3 Vc fz	70–110 0.050–0.170	70–110 0.160–0.280	70–110 0.260–0.450
N4 Vc fz			
N5 Vc fz	50–100 0.050–0.130	50–100 0.120–0.230	50–100 0.220–0.360
N6 Vc fz			
N7 Vc fz			
N8 Vc fz			
S1 Vc fz			
S2 Vc fz			
H1 Vc fz			
H2 Vc fz			
H3 Vc fz			
O1 Vc fz			
O2 Vc fz			
O3 Vc fz			

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 50840

Mat.	Ø 2.00–5.00	Ø 5.10–8.00	Ø 8.10–11.00	Ø 11.10–14.00	
P1	Vc fz	30–60 0.020–0.050	30–60 0.045–0.090	30–60 0.080–0.150	30–60 0.130–0.200
P2	Vc fz	25–50 0.015–0.045	25–50 0.040–0.080	25–50 0.075–0.120	25–50 0.100–0.150
P3	Vc fz				
M1	Vc fz	20–45 0.15–0.040	20–45 0.035–0.070	20–45 0.065–0.100	20–45 0.090–0.130
M2	Vc fz	15–35 0.010–0.035	15–35 0.030–0.060	15–35 0.055–0.085	15–35 0.080–0.110
K1	Vc fz	30–60 0.020–0.050	30–60 0.45–0.090	30–60 0.080–0.150	30–60 0.130–0.200
K2	Vc fz	25–50 0.015–0.045	25–50 0.040–0.080	25–50 0.075–0.120	25–50 0.100–0.150
N1	Vc fz	30–60 0.020–0.050	30–60 0.045–0.090	30–60 0.080–0.150	30–60 0.130–0.200
N2	Vc fz	60–100 0.030–0.080	60–100 0.070–0.150	60–100 0.140–0.220	60–100 0.200–0.300
N3	Vc fz	50–90 0.025–0.070	50–90 0.060–0.130	50–90 0.120–0.190	50–90 0.180–0.250
N4	Vc fz	50–90 0.030–0.090	50–90 0.080–0.150	50–90 0.130–0.200	50–90 0.180–0.300
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 55654/55338

Mat.	Ø 1.00–2.00	Ø 2.10–5.00	Ø 5.10–8.00	Ø 8.10–11.00	Ø 11.10–14.00
P1	Vc fz	40–60 0.015–0.040	40–60 0.035–0.080	40–60 0.075–0.170	40–60 0.160–0.230
P2	Vc fz	30–50 0.010–0.035	30–50 0.030–0.075	30–50 0.070–0.155	30–50 0.150–0.210
P3	Vc fz				
M1	Vc fz	25–40 0.010–0.030	25–40 0.025–0.070	25–40 0.060–0.100	25–40 0.090–0.140
M2	Vc fz				
K1	Vc fz	60–100 0.020–0.050	60–100 0.040–0.090	60–100 0.080–0.180	60–100 0.160–0.280
K2	Vc fz	40–80 0.015–0.040	40–80 0.035–0.080	40–80 0.070–0.170	40–80 0.150–0.230
N1	Vc fz				
N2	Vc fz	80–120 0.020–0.060	80–120 0.050–0.120	80–120 0.100–0.230	80–120 0.210–0.340
N3	Vc fz	60–100 0.020–0.060	60–100 0.050–0.120	60–100 0.100–0.230	60–100 0.210–0.340
N4	Vc fz				
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz	30–50 0.010–0.030	30–50 0.025–0.070	30–50 0.060–0.130	30–50 0.100–0.160
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 58000/58500

Mat.	Ø 0.99–2.00	Ø 2.01–3.00	Ø 3.01–4.00	Ø 4.01–5.00	Ø 5.01–6.00
P1	Vc fz	20–30 0.050–0.100	20–30 0.080–0.130	20–30 0.120–0.180	20–30 0.170–0.230
P2	Vc fz	15–25 0.040–0.080	15–25 0.070–0.120	15–25 0.110–0.170	15–25 0.160–0.220
P3	Vc fz	10–20 0.035–0.070	10–20 0.060–0.100	10–20 0.090–0.150	10–20 0.130–0.180
M1	Vc fz	10–20 0.040–0.080	10–20 0.070–0.120	10–20 0.110–0.170	10–20 0.160–0.220
M2	Vc fz	10–15 0.035–0.070	10–15 0.060–0.100	10–15 0.090–0.150	10–15 0.130–0.180
K1	Vc fz	20–30 0.050–0.100	20–30 0.080–0.150	20–30 0.140–0.220	20–30 0.200–0.260
K2	Vc fz	15–25 0.050–0.090	15–25 0.075–0.140	15–25 0.130–0.200	15–25 0.180–0.240
N1	Vc fz				
N2	Vc fz	30–40 0.060–0.120	30–40 0.110–0.160	30–40 0.150–0.220	30–40 0.200–0.260
N3	Vc fz	25–35 0.060–0.120	25–35 0.110–0.160	25–35 0.150–0.220	25–35 0.200–0.300
N4	Vc fz	15–25 0.035–0.070	15–25 0.060–0.100	15–25 0.090–0.150	15–25 0.130–0.180
N5	Vc fz	30–40 0.035–0.070	30–40 0.060–0.100	30–40 0.090–0.150	30–40 0.130–0.180
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz	10–15 0.035–0.070	10–15 0.060–0.100	10–15 0.090–0.150	10–15 0.130–0.180
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 40000

Mat.	Ø 2.00–5.00	Ø 6.00–12.00	Ø 13.00–20.00	a _e	a _p
P1	Vc fz	60–90 0.015–0.060	60–90 0.050–0.100	60–90 0.060–0.140	1×d1 0.5×d1
P2	Vc fz	50–80 0.015–0.060	50–80 0.050–0.100	50–80 0.060–0.140	1×d1 0.3×d1
P3	Vc fz				
M1	Vc fz				
M2	Vc fz				
K1	Vc fz	4			

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 40600

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc f_z	80–100 0.015–0.060	80–100 0.050–0.100	80–100 0.060–0.140	1×d1 0.5×d1
P2	Vc f_z	70–90 0.015–0.060	70–90 0.050–0.100	70–90 0.060–0.140	1×d1 0.3×d1
P3	Vc f_z	60–80 0.010–0.050	60–80 0.020–0.100	60–80 0.040–0.120	
M1	Vc f_z	40–60 0.015–0.050	40–60 0.050–0.080	40–60 0.080–0.120	1×d1 0.3×d1
M2	Vc f_z				
K1	Vc f_z	60–80 0.020–0.070	60–80 0.050–0.110	60–80 0.060–0.140	1×d1 1×d1
K2	Vc f_z	40–60 0.015–0.060	40–60 0.050–0.100	40–60 0.060–0.140	1×d1 0.4×d1
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z	230–280 0.020–0.070	230–280 0.050–0.120	230–280 0.070–0.200	1×d1 1×d1
N3	Vc f_z	200–250 0.020–0.070	200–250 0.050–0.120	200–250 0.070–0.200	1×d1 1×d1
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z	120–170 0.020–0.070	120–170 0.050–0.120	120–170 0.070–0.200	1×d1 1×d1
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z				
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z				
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Art. 40002

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.015–0.060	60–80 0.030–0.110	60–80 0.060–0.140	1×d1 1×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.015–0.060	50–70 0.030–0.110	50–70 0.050–0.130	1×d1 0.6×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.010–0.050	40–60 0.020–0.100	40–60 0.040–0.120	1×d1 0.5×d1
M1	Vc f_z	40–60 0.010–0.050	40–60 0.020–0.100	40–60 0.040–0.120	1×d1 0.5×d1
M2	Vc f_z				
K1	Vc f_z	60–80 0.015–0.060	60–80 0.030–0.110	60–80 0.060–0.140	1×d1 1×d1
K2	Vc f_z	50–70 0.015–0.060	50–70 0.030–0.100	50–70 0.050–0.130	1×d1 0.6×d1
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z				
N3	Vc f_z				
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z				
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z				
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z				
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 40602

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc f_z	70–100 0.015–0.060	70–100 0.030–0.110	70–100 0.060–0.140	1×d1 1×d1
P2	Vc f_z	60–90 0.015–0.060	60–90 0.030–0.110	60–90 0.050–0.130	1×d1 0.6×d1
P3	Vc f_z	50–80 0.010–0.050	50–80 0.020–0.100	50–80 0.040–0.120	1×d1 0.5×d1
M1	Vc f_z	50–80 0.010–0.050	50–80 0.020–0.100	50–80 0.040–0.120	1×d1 0.5×d1
M2	Vc f_z				
K1	Vc f_z	70–10 0.015–0.060	70–10 0.030–0.110	70–10 0.060–0.140	1×d1 1×d1
K2	Vc f_z	60–90 0.015–0.060	60–90 0.030–0.100	60–90 0.050–0.130	1×d1 0.6×d1
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z				
N3	Vc f_z				
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z				
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z				
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z	60–90 0.010–0.050	60–90 0.020–0.060	60–90 0.040–0.070	1×d1 0.05×d1
H2	Vc f_z	50–70 0.010–0.040	50–70 0.020–0.050	50–70 0.030–0.060	1×d1 0.05×d1
H3	Vc f_z	40–60 0.005–0.030	40–60 0.015–0.035	40–60 0.030–0.050	1×d1 0.05×d1
O1	Vc f_z				
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Art. 40004

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc f_z	60–80 0.020–0.060	60–80 0.030–0.110	60–80 0.060–0.140	1×d1 0.5×d1
P2	Vc f_z	50–70 0.015–0.060	50–70 0.030–0.110	50–70 0.050–0.130	1×d1 0.5×d1
P3	Vc f_z	40–60 0.010–0.050	40–60 0.020–0.100	40–60 0.040–0.120	1×d1 0.4×d1
M1	Vc f_z	40–60 0.010–0.050	40–60 0.020–0.100	40–60 0.040–0.120	1×d1 0.4×d1
M2	Vc f_z				
K1	Vc f_z	60–80 0.020–0.060	60–80 0.030–0.110	60–80 0.060–0.140	1×d1 0.80×d1
K2	Vc f_z	50–70 0.150–0.050	50–70 0.300–0.100	50–70 0.060–0.130	1×d1 0.70×d1
N1	Vc f_z				
N2	Vc f_z				
N3	Vc f_z				
N4	Vc f_z				
N5	Vc f_z				
N6	Vc f_z				
N7	Vc f_z				
N8	Vc f_z				
S1	Vc f_z				
S2	Vc f_z				
H1	Vc f_z				
H2	Vc f_z				
H3	Vc f_z				
O1	Vc f_z				
O2	Vc f_z				
O3	Vc f_z				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.
Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubr

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 40604

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc fz	70–100 0.020–0.060	70–100 0.030–0.110	70–100 0.060–0.140	1×d1 0.5×d1
P2	Vc fz	60–90 0.015–0.060	60–90 0.030–0.110	60–90 0.050–0.130	1×d1 0.5×d1
P3	Vc fz	50–80 0.010–0.050	50–80 0.020–0.100	50–80 0.040–0.120	1×d1 0.4×d1
M1	Vc fz	50–80 0.010–0.050	50–80 0.020–0.100	50–80 0.040–0.120	1×d1 0.4×d1
M2	Vc fz				
K1	Vc fz	70–100 0.020–0.060	70–100 0.030–0.110	70–100 0.060–0.140	1×d1 0.80×d1
K2	Vc fz	60–90 0.150–0.050	60–90 0.030–0.100	60–90 0.060–0.130	1×d1 0.70×d1
N1	Vc fz				
N2	Vc fz				
N3	Vc fz				
N4	Vc fz				
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz	60–90 0.010–0.050	60–90 0.020–0.060	60–90 0.040–0.070	1×d1 0.05×d1
H2	Vc fz	50–70 0.010–0.040	50–70 0.020–0.050	50–70 0.030–0.060	1×d1 0.05×d1
H3	Vc fz	40–60 0.005–0.030	40–60 0.015–0.035	40–60 0.030–0.050	1×d1 0.05×d1
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Schnittdaten
Données de coupe
Parametri di lavoro
Cutting data

Art. 40006/40008

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc fz	60–80 0.010–0.020	60–80 0.015–0.070	60–80 0.060–0.110	0.5×d1 1.5×d1
P2	Vc fz	50–70 0.010–0.020	50–70 0.015–0.070	50–70 0.060–0.110	0.5×d1 1.5×d1
P3	Vc fz	40–60 0.010–0.020	40–60 0.015–0.060	40–60 0.050–0.090	0.4×d1 1.5×d1
M1	Vc fz	50–70 0.010–0.020	50–70 0.015–0.060	50–70 0.050–0.090	0.4×d1 1.5×d1
M2	Vc fz	40–60 0.005–0.150	40–60 0.010–0.050	40–60 0.040–0.080	0.3×d1 1.5×d1
K1	Vc fz	50–70 0.010–0.020	50–70 0.015–0.070	50–70 0.060–0.110	0.5×d1 1.5×d1
K2	Vc fz	40–60 0.010–0.020	40–60 0.015–0.060	40–60 0.050–0.090	0.4×d1 1.5×d1
N1	Vc fz				
N2	Vc fz				
N3	Vc fz				
N4	Vc fz				
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz	50–70 0.010–0.020	50–70 0.015–0.060	50–70 0.050–0.090	0.4×d1 1.5×d1
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz				
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlsmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

Art. 47000/47500

Mat.	\varnothing 2.00–5.00	\varnothing 6.00–12.00	\varnothing 13.00–20.00	a_e	a_p
P1	Vc fz				
P2	Vc fz				
P3	Vc fz				
M1	Vc fz				
M2	Vc fz				
K1	Vc fz				
K2	Vc fz				
N1	Vc fz	300–600 0.030–0.050	300–600 0.050–0.120	300–600 0.120–0.200	1×d1 0.5×d1
N2	Vc fz	300–1000 0.030–0.060	300–1000 0.060–0.140	300–1000 0.140–0.250	1×d1 0.5×d1
N3	Vc fz	300–1000 0.030–0.060	300–1000 0.060–0.140	300–1000 0.140–0.250	1×d1 0.5×d1
N4	Vc fz				
N5	Vc fz				
N6	Vc fz				
N7	Vc fz				
N8	Vc fz				
S1	Vc fz				
S2	Vc fz				
H1	Vc fz				
H2	Vc fz				
H3	Vc fz				
O1	Vc fz	300–600 0.030–0.050	300–600 0.050–0.120	300–600 0.120–0.200	1×d1 0.5×d1
O2	Vc fz				
O3	Vc fz				

Der Webshop der Sphinx Werkzeuge AG

Le shop internet Sphinx Outils SA

Il webshop della Sphinx Utensili srl

The webshop of Sphinx Tools Ltd.

Dank unseres Webshops können Sie sich nun unsere Produkte online ansehen und direkt bestellen (Bestellungen nur in der Schweiz).
Grâce à notre shop internet vous avez la possibilité de consulter et commander nos produits online (commandes seulement en Suisse).
Grazie al nostro webshop avete la possibilità di guardare ed ordinare i nostri prodotti online (ordinazioni solamente in Svizzera).
Thanks to our webshop you can have a look at our tools online and place an order directly (ordering only in Switzerland).

The screenshot shows a product page for a small drill bit (Art. 51200). The top navigation bar includes links for Startseite, Abmelden, Ihr Konto, Warenkorb, and AGB. The main content area features a sidebar with categories like Kleinstbohrer, Hochleistungsbohrer, Power-Phoenix, Spiralbohrer, Bohreibahlen, Fräser, and Rundstab. A search bar is also present. The central part of the page displays a technical drawing of the drill bit with dimensions d1, l1, l2, l3, d2, and h6. Below the drawing, a dropdown menu allows selecting the desired diameter (0.03), and a quantity input field shows '1'. To the right, there are several icons representing different tool types and standards. A table provides specific values for the selected item: Art. Nr. 51200, d1 0.03, l2 0.25, l3 0.35, l1 38, d2 3.00, and Abstufung 0.01. Additional sections include 'Zusätzliche Angaben' (Additional Information) and 'Zusatzzangaben' (Additional Notes). The bottom of the page contains a footer with the text 'Swiss made by SPHINX' and the company's address: Sphinx Werkzeuge AG · Gewerbestrasse 1 · CH-4552 Dierendingen · Tel. +41 32 671 21 00 · Fax +41 32 671 21 11.

Notizen

Notes

Appunti

Notes

Notizen

Notes

Appunti

Notes

Notizen

Notes

Appunti


Notes




	Sackloch Blind hole
	Sackloch mit Senkung Blind hole with countersink
	Stufenbohrung Step hole
	Gravierstichel flach Graver for groove, flat bottom
	Gravierstichel rund Graver for groove, full bottom radius
	Radius einstechen Plunge radius
	Radius längs Straight radius milling
	Durchgangsbohrung Through hole
	Durchgang mit Senkung Through hole with countersink
	Mehrere Schichten Multi-composite material
	Querbohrung Cross hole
	In Rundung Round surface
	In Schräger Inclined surface
	Kantenbruch 60° Chamfer 60°
	Kantenbruch 90° Chamfer 90°

	Kantenbruch 120° Chamfer 120°
	Senkung 60° Countersink 60°
	Senkung 90° Countersink 90°
	Senkung 120° Countersink 120°
	Senkung 130° Countersink 130°
	Senkung 140° Countersink 140°
	Senkung 90°–140° Double angle countersink 90°–140°
	Einstechen Plunge
	Nuten normal Straight groove milling
	Nuten schräg Angular groove milling
	Schlitten Stirnseite Front side finishing
	Schlitten mit Umfang Side finishing
	Schruppen Stirnseite Front side roughing
	Zyklisch eckig Angular milling
	Zyklisch rund Circular milling

		Material Material	Festigkeit (N/mm²) Härte hardness	Beispiel example			Material Material
P	P1	unlegierte Stähle, Stahlguss unalloyed steels, steel casting	bis up to 700 N/mm²	St37, St42, C22, GS38, St50, St60, C35, GS52	M	P1	unlegierte Stähle, Stahlguss unalloyed steels, steel casting
	P2	legierte Stähle alloyed steels	bis up to 700–1000 N/mm²	St70, C45, GS62, 16MnCr5, 42CrMo4, 90MnCrV8, 100Cr6		P2	legierte Stähle alloyed steels
	P3	hochlegierte Stähle High alloyed/high-grade steels	bis up to 1400 N/mm²	S210Cr12, 34CrAlNi7		P3	hochlegierte Stähle High alloyed/high-grade steels
M	M1	nichtrostender Stahl ferritische/martensitische Ferritic/martensitic stainless steels			K	M1	nichtrostender Stahl ferritische/martensitische Ferritic/martensitic stainless steels
	M2	nichtrostender Stahl austenitisch Austenitic stainless steels				M2	nichtrostender Stahl austenitisch Austenitic stainless steels
K	K1	Grauguss grey cast iron			N	K1	Grauguss grey cast iron
	K2	Gusseisen mit Kugelgraphit ferritisches, perrlitisch Spheroidal/ductile cast iron				K2	Gusseisen mit Kugelgraphit ferritisches, perrlitisch Spheroidal/ductile cast iron
N	N1	Alu-Knetlegierungen malleable alu alloy	bis up to 350 N/mm²	Al99.5, AlMg1, AlCuSiPb, G-AlCu5Ni1,5, AlZnMgCu0,5	S	N1	Alu-Knetlegierungen malleable alu alloy
	N2	Alu-Gusslegierung <10% Si cast alu alloy <10% Si	bis up to 300 N/mm²	G-AlCu4TiMg, G-AlSi7Mg, G-AlSi9Mg, G-AlSi10Mg, G-AlSi12		N2	Alu-Gusslegierung <10% Si cast alu alloy <10% Si
	N3	Alu-Gusslegierung >10% Si cast alu alloy >10% Si	bis up to 450 N/mm²	G-AlSi17Cu4, G-AlSi21CuNiMg		N3	Alu-Gusslegierung >10% Si cast alu alloy >10% Si
	N4	Magnesiumlegierungen Magnesium, magnesium alloys				N4	Magnesiumlegierungen Magnesium, magnesium alloys
	N5	Kupfer und Kupferlegierungen kurzspanend Copper nickel alloys, brass				N5	Kupfer und Kupferlegierungen kurzspanend Copper nickel alloys, brass
	N6	Kupfer und Kupferlegierungen langspanend Copper, forging copper alloys				N6	Kupfer und Kupferlegierungen langspanend Copper, forging copper alloys
	N7	Silber Silver				N7	Silber Silver
	N8	Gold Gold				N8	Gold Gold
S	S1	Titan, Titanlegierungen Titanium, titanium alloys	über over 700 N/mm²	Ti6Al4V, Ti-4Al-4Mo-2Sn	H	S1	Titan, Titanlegierungen Titanium, titanium alloys
	S2	Warmfeste Legierungen Ni- oder Co-Basis Ni/Co based super alloys				S2	Warmfeste Legierungen Ni- oder Co-Basis Ni/Co based super alloys
H	H1	gehärtete Stähle, 50–55 HRC Hardened steels 50–55 HRC			H	H1	gehärtete Stähle, 50–55 HRC Hardened steels 50–55 HRC
	H2	gehärtete Stähle, 55–60 HRC Hardened steels 55–60 HRC				H2	gehärtete Stähle, 55–60 HRC Hardened steels 55–60 HRC
	H3	gehärtete Stähle, >60 HRC Hardened steels >60 HRC				H3	gehärtete Stähle, >60 HRC Hardened steels >60 HRC
O	O1	Thermoplaste, Duroplaste ohne abrasive Füllstoffe Thermoplast, thermosetting plastics			O	O1	Thermoplaste, Duroplaste ohne abrasive Füllstoffe Thermoplast, thermosetting plastics
	O2	Kunststoffe Faserverstärkt Fiber-reinforced plastics				O2	Kunststoffe Faserverstärkt Fiber-reinforced plastics
	O3	Graphit Graphite		EDM36		O3	Graphit Graphite



Spiralbohrer Twist drill




Bearbeitungsverfahren Mikrobohren

Machining process for micro drilling


Zentrier- oder Pilotbohrung
wird bei Bohr- \varnothing < 1.00 mm empfohlen.

For holes \varnothing < 1.00 mm a center- or
pilot hole is recommended.

Art. 56033 - \varnothing 0.50



Art. 51200 - \varnothing 0.50



Zentrierbohren

Center drilling

Saubere Eintrittsfläche

Smooth entering surface

$\leq 9 \times d$



$> 9 \times d$



- Keine Pilotbohrung
- No pilot hole

- Pilotbohrung 1–2 × \varnothing empfohlen
- Pilot hole, 1–2 × \varnothing deep, recommended

Tieflochbohrzyklus für
langspanende Werkstoffe

Deep-hole drilling cycle for
long-chipping materials




Entspänen
Pecking cycle

Zentrieren auf rauer/schräger
Eintrittsfläche

Centering on a rough or inclined
entering surface

Pilotbohrung/Pilothole




Fräsen einer Fläche/
Milling a flat



Bohreraustritt und Kühlung


Drill exit and cooling



Bearbeitungsverfahren Tieflochbohren

Schritt für Schritt

Machining process deep-hole drilling, step by step



Produkteübersicht

Gamme d'outils

Programma di fabbricazione

Product overview



Die Fertigungsstätten in Derendingen und Porrentruy, eine Referenz für «Made in Switzerland».

Les ateliers de fabrication à Derendingen et Porrentruy, une référence «Made in Switzerland».

Gli stabilimenti di produzione a Derendingen e Porrentruy, una referenza di «Made in Switzerland».

Production facilities in Derendingen and Porrentruy, a reference for «Made in Switzerland».